

网报信息卡

项目概况	项目名称	中化道达尔燃油有限公司天津津围路加油站安全现状评价报告		
	项目地址	天津市北辰区津榆公路北、津围公路西		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	中化道达尔燃油有限公司天津津围路加油站位于天津市北辰区津榆公路北、津围公路西。企业类型为外商投资企业分支机构，加油站级别为二级，经营品种为运输工具用乙醇汽油、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]。该站设置3具 30m^3 乙醇汽油储罐与2具 30m^3 柴油储罐。该加油站南侧与西侧为空地，东侧为津围公路，北侧为天津慧辰汽贸停车场与一地磅站房，罩棚的东北侧设有一电力终端杆（杆高12m、电力线有绝缘层），在储罐区的西侧围墙外设有一架空电力线（杆高12m、电力线有绝缘层）。加油站北侧、西侧、南侧均设有2.2m围墙将加油站与外界隔开。		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	薛津津	S01101100011019 1000012	化工工艺
	项目组成员	黄医军	080000000020735 0	化工机械
		王哲	S01101100011019 2000104	安全
		任志军	170000000030010 8	自动化
		李新喜	110000000030127 3	电气
	技术负责人	滕军	过程控制负责人	刘全喜
报告编制人	郑函明	报告审核人	畅锐霞	
评价现场	现场勘验人员	任志军、薛津津		
	现场勘验时间	2021年9月6日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	中化道达尔燃油有限公司天津津围路加油站在保持现有水平情况下，符合继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2021年9月17日

