

网报信息卡

项目概况	项目名称	中化道达尔燃油有限公司天津中北加油站安全现状评价报告		
	项目地址	天津市西青区中北镇李楼村营建支路南侧		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	该加油站西侧为京福公路，南侧为绿地，东侧为绿地，北侧为天津市西青区市政工程管理所（汽车部件装配车间），站房的东北侧（围墙外）设有一电力终端杆（杆高6m、电力线有绝缘层）与箱式变压器一座（电压小于35kV且变压器容量在10MV·A的箱式变压器）。该加油站北侧、东侧和南侧为高2.2m的砖混实体围墙，西侧敞开设置。该加油站车道宽度大于4m，站内的道路及停车场为水泥混凝土路面。		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	金文浩	S011011000110 202000275	安全
	项目组成员	张艾新	0800000000204 533	电气
		畅锐霞	1700000000200 813	化工机械
		任志军	1700000000300 108	自动化
		杨琳	1200000000300 247	化工工艺
	技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜
报告编制人	张艾新	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	金文浩、任志军		
	现场勘验时间	2023年2月8日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	中化道达尔燃油有限公司天津中北加油站符合继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023年2月20日

