

## 网报信息卡

项目概况	项目名称	中化道达尔燃油有限公司天津宝坻南加油站安全现状评价报告		
	项目地址	天津市宝坻区潮阳大道南侧		
	行业类型	危险化学品经营单位	评价类型	安全现状评价
	项目简介	中化道达尔燃油有限公司天津宝坻南加油站位于天津市宝坻区潮阳大道南侧，企业类型为外商投资企业分支机构，加油站为二级，经营品种为运输工具用乙醇汽油、柴油。该加油站东侧为中交三公局第二工程有限公司办公楼及食堂和诚品嘉园住宅楼；南侧为金和家园住宅楼；西侧为绿地和架空电力线路（架空电力线路杆高H为10m）；北侧站区外绿化带上设有箱式变压器，隔绿化带为潮阳大道。站区内西侧为洗车房；西南侧为箱式变压器和附属用房。		
评价机构及项目组情况	评价机构	天津理化安科评价检测科技有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-001	资质有效期至	2024年9月23日
	项目组组长	金文浩	S011011000110202000275	安全
	项目组成员	畅锐霞	1700000000200813	化工机械
		张艾新	0800000000204533	电气
		杨琳	1200000000300247	化工工艺
		任志军	1700000000300108	自动化
黄莹莹	S011021000110203000566	环境工程		
技术负责人	薛津津	过程控制负责人	刘全喜	
报告编制人	黄莹莹	报告审核人	郑函明	
评价现场	现场勘验人员	金文浩、黄莹莹		
	现场勘验时间	2023年2月10日	现场勘验图像	电子存档
评价结论	中化道达尔燃油有限公司天津宝坻南加油站具备继续从事危险化学品经营活动的安全条件。			
报告签发	报告签发人	刘全喜	签发时间	2023年2月24日

